



**REPÚBLICA DOMINICANA
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
(OMSA)**



**ANEXO 1. LISTADO DE REPUESTOS CON SUS
ESPECIFICACIONES TECNICAS**

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION

PROCESO DE EXCEPCION DE URGENCIAS

OMSA-MAE-PEUR-2021-0001

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Noviembre de 2021



| LOTE 1 | | | |
|---|--|-----------------|----------|
| REPUESTOS DE AUTOBUS MERCEDES BENZ MASCARELLO OF-1721 (9BM384074BB741720) | | | |
| ITEM | DESCRIPCION A 366 130 06 35 | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 1 | ARRANCADOR (MOTOR DE ARRANQUE) | A 376 151 05 01 | 15 |
| 2 | ABANICO EVAPORADOR MB OF-1721 | H11-002-206-1 | 120 |
| 3 | ABANICOS DEL CONDENSADOR, ELECTRONICO | N/T | 20 |
| 4 | BLOWERS DE TECHO DEL EVAPORADOR, ELECTRONICO | N/T | 30 |
| 5 | BOBINA DEL A/C MB OF 1721 | H13-000-537 | 10 |
| 6 | BOMBA CEBADORA MB OF-1721 | A 000 091 21 90 | 10 |
| 7 | BOMBA DE AGUA OF-1721 | A 376 200 05 01 | 5 |
| 8 | BOMBA HIDRAULICA MB | A 376 466 78 01 | 10 |
| 9 | BOOSTER MB OF 1721 | A 000 254 14 47 | 20 |
| 10 | BUSING DEL ALTERNADOR | A 352 155 06 50 | 50 |
| 11 | CABLE ACELERADOR MB OF-1721 | A 384 300 84 32 | 10 |
| 12 | CILINDRO MAESTRO MB OF-1721 | A 384 295 00 06 | 40 |
| 13 | CLUTCH A/C MB OF-1721 | H13-003-594 | 5 |
| 14 | COLLARING MB OF-1721 | A 002 250 65 15 | 15 |
| 15 | COMPRESOR NEUMATICO 1 CABEZA MB OF-1721 | A 376 130 04 15 | 20 |
| 16 | CRISTAL FRONTAL DERECHO MB OF-1721 | M164388 | 30 |
| 17 | CRISTAL FRONTAL IZQUIERDO MB OF-1721 | M164389 | 30 |
| 18 | DISCO DE CLOUTCH M.BENZ OF-1721 | N/T | 15 |
| 19 | ESCOBILLA LIMPIAVIDRIOS M.BENZ OF-1721 | N/T | 30 |
| 20 | MAQUINA LIMPIAVIDRIO DERECHA MB OF-1721 | M5164 | 5 |
| 21 | MAQUINA LIMPIAVIDRIO IZQUIERDA MB OF-1721 | M5164 | 5 |
| 22 | PLATO DE FRICCION M.BENZ OF-1721 | N/T | 15 |
| 23 | PULMON TRASERO DE LOS FRENOS DERECHO | A 695 420 73 18 | 5 |
| 24 | PULMON TRASERO DE LOS FRENOS IZQUIERDO | A 695 420 72 18 | 5 |
| 25 | RADIADOR DE AGUA M.BENZ OF-1721 | A 695 500 70 01 | 12 |
| 26 | REPARO DE COMPRESOR NEUMATICO | A 000 131 44 02 | 5 |
| 27 | RETENEDORA TRASERA EXTERIOR M.BENZ OF-1721 | N/T | 15 |
| 28 | RETENEDORA TRASERA INTERIOR M.BENZ OF-1721 | N/T | 15 |
| 29 | RODAMIENTO 5210 PLATO DE ARRASTRE | N/T | 30 |
| 30 | SELECTOR DE CAMBIO DERECHO | A 384 996 01 45 | 10 |
| 31 | SELECTOR DE CAMBIO IZQUIERDO | A 384 996 02 45 | 10 |
| 32 | SOPORTE ALTERNADOR | A 376 150 71 73 | 25 |
| 33 | SOPORTE COMPLETO DEL COMPRESOR NEUMATICO | A 366 130 06 35 | 3 |
| 34 | VALVULA DE PEDAL DE FRENO MB OF-1721 | A 693 431 78 05 | 5 |
| 35 | VENTILADOR DEL MOTOR | A 904 200 14 23 | 5 |

| CORREAS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | PEDIDO |
| 1 | CORREA 2/9540PB OF-1721 | AX-52 Doble | 120 |
| 2 | CORREA AX-38 DOBLE | A 376 997 02 92 | 55 |
| 3 | CORREA CORTA VENTILADOR | CX-32 | 50 |
| 4 | CORREA DE LA BOMBA DE AGUA (1369 MM) | A 906 993 39 96 | 20 |
| 5 | CORREA DEL COMPRESOR DE A/C | 2R BX93 | 40 |
| 6 | CORREA DEL COMPRESOR DE A/C | AX 43 DOBLE | 70 |
| 7 | CORREA DEL COMPRESOR DEL A/C VOLVO | 2/BX 54 | 50 |
| 8 | CORREA DEL MOTOR IVECO | 6PK1230 | 10 |

| | | | |
|----|--|-----------------|----|
| 9 | CORREA DOBLE | AX-57 | 50 |
| 10 | CORREA EN V 1735 MM TRAPEZOIDAL | A 634 997 01 92 | 75 |
| 11 | CORREA EN V DEL TENSOR DEL MOTOR (2014 MM) | A 002 993 06 96 | 50 |
| 12 | CORREA LARGA VENTILADOR | CX-83 | 30 |
| 13 | CORREA TRAPEZOIDAL | A 382 997 06 92 | 20 |
| 14 | CORREAS BX84 DOBLE MB O500M | BX-84 doble | 75 |
| 15 | CORREAS BX-86 DOBLE MB O500M | BX-86 DOBLE | 50 |

LOTE 2

REPUESTOS DE AUTOBUSES MERCEDES BENZ O500M-MOTOR 906 LA (9BM3821858B583663)

| ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD |
|------|---|-----------------|----------|
| 1 | ARRANCADOR (MOTOR DE ARRANQUE) | A 006 151 22 01 | 15 |
| 2 | BOBINA DE COMPRESOR A/C CLIMA BUSS M. BENZ O500M | N/T | 5 |
| 3 | BOBINA DE COMPRESOR A/C KONVEKTA M. BENZ O500M | N/T | 5 |
| 4 | BOMBA AGUA | A 906 200 57 01 | 5 |
| 5 | Bombillo H-4 24 Voltio | P43T | 300 |
| 6 | CILINDRO DE FRENO DE RUEDA TRASERO DERECHO | A 009 420 73 18 | 10 |
| 7 | CILINDRO GÁS 40 KGF 675 MM | 60.846121 | 30 |
| 8 | CILÍNDRO P/NEUMÁTICO (Botella DE LA PUERTA). | 61.305095 | 30 |
| 9 | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO L.D BUSSCAR URB. PLUS | 1.507303 | 30 |
| 10 | ESPEJO RETROVISOR EXTERNO L.I BUSSCAR URB. PLUS | 1.507311 | 30 |
| 11 | FARO ALTO / BAJO - MICA POLICARBONATO 24V | 61.663524 | 15 |
| 12 | FARO ALTO/BAJO C/POSICION-MICA POLICARBONATO 24V | 61.663511 | 15 |
| 13 | GENERADOR 24V 80 AMP (ALTERNADOR) | A 013 154 50 02 | 30 |
| 14 | GENERADOR 24V 100 AMP (ALTERNADOR) | N/T | 10 |
| 15 | GENERADOR 24V 140 AMP (ALTERNADOR) | A 457 154 02 02 | 5 |
| 16 | JUEGO DE FORRO DE FRENO TRASERO (ASBESTO DE BANDA) | A 382 423 26 10 | 120 |
| 17 | JUEGO DE FORRO DE RUEDA DELANTERA (ASBESTO DE BANDAS) | A382 423 23 10 | 50 |
| 18 | RADIADOR DE AGUA | A 382 500 01 02 | 5 |
| 19 | REPARO VALVULA SECADORA O500M | A 000 430 31 15 | 20 |
| 20 | REPARO DE VALVULA DE PUERTA URBANUS PLUS B. | 30.005.329 | 40 |
| 21 | SELENOIDE DE MOTOR DE ARRANQUE | A 001 152 78 10 | 10 |
| 22 | SIST. AIRE FRIO 2 MOTORES CARACOL/ LAMINA FIJACION | 1.275194 | 20 |
| 23 | SOPLADOR DE EVAPORADOR | 11600005 | 20 |
| 24 | TUBERIA FLEXIBLE BOCA LLENADO DEL ACEITE | A 906 010 01 82 | 10 |
| 25 | VALVULA APERTURA DE LA PUERTA | 10.025542 | 30 |

| | | | |
|----|------------------------------------|-----------------|----|
| 26 | VALVULA DE MANUAL DE FRENO | A 693 431 78 05 | 20 |
| 27 | VALVULA MANUAL DE EMERGENCIA | A 695 431 75 05 | 10 |
| 28 | VALVULA SECADORA O500M | A 693 420 78 71 | 50 |
| 29 | VENTILADOR DEL CONDENSADOR | 11600002 | 25 |
| 30 | VENTILADOR DEL CONDENSADOR M. BENZ | H11-001-257 | 50 |

| FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|
| | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 1 | ELEMENTO FILTRANTE (GAS-OIL) O500M | A 000 090 15 51 | 110 |
| 2 | ELEMENTO FILTRO DE AIRE O500M | A 634 528 02 06 | 50 |
| 3 | FILTRO DE AIRE O500M | A 634 528 03 06 | 20 |
| 4 | FILTRO DE ACEITE HD AERO TOWN | OK87A-14317 | 100 |
| 5 | FILTRO DE ACEITE MB MDA3736 | A 000 180 11 09 | 60 |
| 6 | FILTRO DE ACEITE MB OF-1721 | A 003 184 33 01 | 150 |
| 7 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO MB MDA3736 | OFA3010R | 60 |
| 8 | FILTRO DE AIRE PRIMARIO MB OF-1721 | A 376 094 82 04 | 200 |
| 9 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MB MDA3736 | A 004 094 73 04 | 30 |
| 10 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO MB OF-1721 | A 376 094 83 04 | 125 |
| 11 | FILTRO DE GAS-OIL HD AERO TOWN | 31945-8Y000 | 75 |
| 12 | FILTRO DEL HIDRAULICO HD AERO TOWN | 57850-6A600 | 10 |

| LOTE 3 | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| REPUESTOS DE AUTOBUSES HYUNDAI AERO TOWN, MOTOR D6DA (KMJNA18APCC403667) | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD |
| 1 | ABANICO ENFRIAMIENTO | 25655-55200 | 25 |
| 2 | ASPA DEL CONDENSADOR COMPLETO CON SU ASPA | 99236-8AMA0 | 30 |
| 3 | BANDA DE FRENOS | 58140-6A002 | 30 |
| 4 | BASE DE ESPEJOS RETROVISORES DER. | 87611-57010 | 10 |
| 5 | BASE DE ESPEJOS RETROVISORES IZQ. | 87611-57010 | 10 |
| 6 | BOMBA DE AGUA | 25100-8Y000 | 15 |
| 7 | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 33170-8Y000 | 20 |
| 8 | BOMBA HIDRAULICA | 57100-55501 | 10 |
| 9 | BOOSTER DE FRENOS | 59130-6B100 | 25 |
| 10 | CILINDRO MAESTRO | 41600-8C101 | 25 |
| 11 | CLIP BANDAS DE FRENOS | 58113-6A000 | 10 |
| 12 | COLLARING | GK87V-165110 | 15 |
| 13 | CONTROL DE VOLTAGE | N/T | 10 |
| 14 | CRISTALES FRONTALES L | 81111-55101 | 5 |
| 15 | CRISTALES FRONTALES R | 81112-55001 | 5 |
| 16 | CRUCETA DEL CARDAN | 49140-73000 | 10 |
| 17 | DEPOSITO DE COOLANT | 23360-55200 | 15 |
| 18 | DISCO DE CLUTCH | 41100-6A700 | 30 |
| 19 | ESCOBILLAS | 85752-55200 | 15 |
| 20 | FAN CLUTCH AIRE ACONDICIONADOR | 99252-57560 | 4 |
| 21 | GENERADOR DE 100 AMPERES | 37300-8Y000 | 10 |
| 22 | INYECTORES | 33800-8Y000 | 12 |
| 23 | JUEGO DE ASBESTO DE BANDAS TRASEROS | 58143-6A003 | 40 |
| 24 | MANGUERA DE RADIADOR | 25413-55202 | 10 |
| 25 | MANGUERA DEL RADIADOR | 25412-55201 | 10 |

| | | | |
|----|-------------------------|--------------|----|
| 26 | MOTOR DE ARRANQUE | OK87T18400 | 15 |
| 27 | MOTOR LIMPIA VIDRIO | 98110-8C020 | 10 |
| 28 | PLATO DE FRICCION | 41200-6A700 | 30 |
| 29 | PULMON TRASERO | 59140-6A001 | 15 |
| 30 | RADIADOR | 25300-55200 | 10 |
| 31 | SOPORTE DE TRANSMISION | 21813-6A700 | 30 |
| 32 | TAMBOR DE FRENO TRASERO | 52761-6A100 | 10 |
| 33 | VOLANTA | 56100-6200MJ | 10 |

REPUESTOS DE AUTOBUSES MERCEDES BENZ MASCARELLO OF-1723 (9BM384076KB12322)

| ITEM | DESCRIPCION | REFERENCIA | CANTIDAD |
|------|--|-----------------|----------|
| 1 | ASPA CON SU FAN CLUTCH OF-1723 | A 906 200 17 23 | 10 |
| 2 | COLLARING OF-1723 | A 002 250 65 15 | 15 |
| 3 | DISCO DE CLUTCH OF-1723 | A 023 250 72 03 | 10 |
| 4 | JUEGO ASBESTO DE BANDAS ESTANDAR TRAS. OF-1723 | A 695 423 12 10 | 50 |
| 5 | MOTOR DE ARRANQUE OF-1723 | A 006 151 22 01 | 10 |
| 6 | PLATO DE FRICCION OF-1723 | A 008 250 98 04 | 10 |
| 7 | PULMON DELANTERO DERECHO OF-1723 | A 694 420 74 18 | 20 |
| 8 | PULMON DELANTERO IZQUIERDO OF-1723 | A 694 420 73 18 | 15 |
| 9 | PULMON TRASERO DERECHO OF-1723 | A 958 420 41 18 | 5 |
| 10 | PULMON TRASERO IZQUIERDO OF-1723 | A 958 420 40 18 | 5 |
| 11 | TAMBOR DE FRENO DELANTERO OF-1723 | A 305 421 00 01 | 10 |
| 12 | VOLANTA DEL MOTOR | N/T | 10 |

