



REPÚBLICA DOMINICANA

**OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
(OMSA)**



ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO 1

LISTADO DE AUTOBUSES POR LOTES

**CONTRATACION DE TALLERES PARA REPARACIONES DE LOS AUTOBUSES
DE LA INSTITUCION**

LICITACION PUBLICA NACIONAL

OMSA-CCC-LPN-2021-0004

UNIDADES POR MOTOR Lote 1

No.	MODULO	FICHA	Chassis/ Marca/Modelo	Requerimientos
1	C-1	12-008	KMJNA18APCC403713 HYUNDAI AERO TOWN	Instalación del motor , Instalación de transmisión, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del Sistema Eléctrico, Reparación del asiento del conductor, Reparación de los frenos, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Desabolladura y Pintura General, Reparación del asiento del conductor.
2	C-1	12-080	KMJNA18APCC403726 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación de Motor , instalación del sistema de embrague, Reparación del Tren delantero, Reparación del sistema electrico, instalación de (02) espejo retrovisores, Kit de correas, Desabolladura y pintura General.
3	C-1	12-025	KMJNA18APCC403658 HYUNDAI AERO TOWN	Instalación de transmisión Automatica, con las siguientes especificación ; potencia de entrada maxima de 250Hp,Rango de velocidad de entrada 2,000-4,000 RPM, Torque de entarada maxima 640ib ft (868nm), Relación de la transmisión; Primera 3.58:1, segunda 2.09:1, tercera 1.39:1, cuarta 1.00:1, Reversa5.67:1, Reforzamientos de los Muelles Traseros, Reparación del sistema eléctrico.
4	C-4	12-047	KMJNN18APCA403396 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación de Motor , instalación del sistema de embrague, Tren delantero, Reparación del sistema eléctrico, instalación de (02) espejo retrovisores, Kit de correas, Desabolladura y pintura General.
5	C-1	12-026	KMJNA18APCC403671 HYUNDAI AERO TOWN	Instalación del motor , Instalación de transmisión, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del Sistema Eléctrico.
6	C-1	12-072	KMJNA18APCC403656 HYUNDAI AERO TOWN	Instalación de transmisión Automatica, con las siguientes especificación ; potencia de entrada maxima de 250Hp,Rango de velocidad de entrada 2,000-4,000 RPM, Torque de entarada maxima 640ib ft (868nm), Relación de la transmisión; Primera 3.58:1, segunda 2.09:1, tercera 1.39:1, cuarta 1.00:1, Reversa5.67:1. Reforzamientos de los Muelles Traseros, Reparación del sistema eléctrico.

PRESIDENCIA DE LA R.

 ONSI

 DIRECCION DE

 01-SEP

 01-SEP

7	C-1	12-043	KMJNA18APCC403710 HYUNDAI AERO TOWN	Instalación del Motor , Instalación de transmisión, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del Sistema eléctrico, instalación del sistema de enfriamiento, Reparación del asiento del conductor,
8	C-1	12-021	KMJNA18APCC403705 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación de Motor , Reparación de transmisión, instalación del sistema de embrague, Reparación del sistema eléctrico, instalación de (02) espejo retrovisores, Kit de correas, Reparación del Diferencial, Reparación del asiento del conductor.
9	C-1	12-039	KMJNA18APCC403657 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación del Motor , Instalación de transmisión, instalación de sistema de embrague, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, instalación de Cristal frontal derecho, Sistema de enfriamiento, Desabolladura y Pintura General, Reparación del asiento del conductor.
10	C-1	12-019	KMJNA18APCC403718 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación del motor , Instalación de transmisión, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del Sistema eléctrico, Desabolladura y Pintura en General, Sistema de enfriamiento.
11	C-1	12-004	KMJNA18APCC403638 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación de Motor, instalación de transmisión, instalación del sistema de embrague, Reparación del sistema eléctrico, instalación de (02) espejo retrovisores, Kit de correas, Reparación del sistema de enfriamiento, Desabolladura y Pintura General, Reparación del asiento del conductor.
12	C-1	12-024	KMJNA18APCC403692 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación del motor , Instalación de la tapa de la transmisión, y mantenimiento de la transmisión, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del Sistema eléctrico, Reparación del Sistema del enfriamiento, Reparación del asiento del conductor.



13	C-1	12-038	KMJNA18APCC403688 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación del Motor , instalación de sistema de embrague, Instalación de transmisión, instalación Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores, Reparación del sistema de freno, Instalación de los (02) amortiguadores delantero, Desabolladura y Pintura General, Reparación del asiento del conductor.
14	C-1	12-002	KMJNA18APCC403673 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación del Motor , instalación de sistema de embrague, Kit de correas, instalación de 02 espejo retrovisores, Desabolladura y Pintura General.
15	C-1	12-028	KMJNA18APCC403655 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación del Motor , Reparación del sistema eléctrico, Kit de correas, instalación de sistema de embrague, Kit de correas, instalación de (02) espejo retrovisores,
16	C-1	12-041	KMJNA18APCC403643 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación del Motor , instalación del sistema de embrague, instalación Kit de correas, Reparación de sistema de embrague instalación de (02) espejo retrovisores.
17	C-1	12-074	KMJNA18APCC403700 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación de Motor , instalación del sistema de embrague, Reparación del sistema eléctrico, Kit de correas,
18	C-4	12-057	KMJNA18APCC403669 HYUNDAI AERO TOWN	Instalación de transmisión Automática, con las siguientes especificación ; potencia de entrada máxima de 250Hp, Rango de velocidad de entrada 2,000-4,000 RPM, Torque de entrada máxima 640lb ft (868nm), Relación de la transmisión; Primera 3.58:1, segunda 2.09:1, tercera 1.39:1, cuarta 1.00:1, Reversa 5.67:1, Reforzamientos de los Muelles Traseros, Reparación del sistema eléctrico.
19	c-1	12-053	KMJNA18APCC403662 HYUNDAI AERO TOWN	Reparación del Motor , Chequeo de transmisión, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del aire Acondicionado A/C, Instalación del sistema de embrague,



UNIDADES PARA REPARACION EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. Lote 2

No.	Ficha	Modulo	Chassis/Marca y Mod.	Requerimientos
1	12-029	SDGO	KMJNA18APCC403695 Hyundai Aero Town	Desabolladura y Pintura General, reparación del asiento del conductor, Reparación del tren delantero, Reparacion del sistema electrico, Reparación del aire acondicionado A/C, Reparación del sistema Nuematico.
2	12-064	SDGO	KMJNA18APCC403685 Hyundai Aero Town	Reparación tren delantero, Reparacion del tren trasero , Reparacion del sistema neumatico, Desabolladura y Pintura General, Reparacion de interior y asiento del conductor, Reparación del aire acondicionado A/C.
3	12-066	SDGO	KMJNA18APCC403682 Hyundai Aero Town	Reparación tren delantero, Reparacion del tren trasero , Reparación del sistema neumatico, Desabolladura y Pintura General, Reparacion de interior y asiento del conductor, Reparación del aire acondicionado A/C.
4	12-067	SDGO	KMJNA18APCC403699 Hyundai Aero Town	Instalación de motor, instalación de transmisión, Reparación del sistema electrico, Desabolladura y Pintura General General, Reparación de interior y Reparación del asiento del conductor, Reparación del aire acondicionado A/C, Reparacion de sistema de freno.
5	12-076	SDGO	KMJNA18APCC403647 Hyundai Aero Town	Reparación de la transmisión, Reparacion del sistema de frenos, reparacion del tren delantero y trasero, Desabolladura y Pintura General General y Reparacion del asiento del conductor, <u>reparacion del aire acondicionado A/C.</u>
6	12-077	SDGO	KMJNA18APCC403651 Hyundai Aero Town	Reparación de motor, instalación de transmisión, deposito de coolant, bomba hidraulica, Desabolladura y Pintura General General, Reparación del asiento del conductor, Reparación del aire acondicionado A/C.
7	12-081	SDGO	KMJNA18APCC403702 Hyundai Aero Town	Reparación choque frontal, Desabolladura y Pintura en General, Reparación del asiento del conductor, Reparación del aire acondicionado A/C. Instalación de Bomba de agua, Instalación de ventilador, Reparacion del sistema electrico,
8	16-010	SDGO	9BM384075GB029185 MERCEDES BENZ OF-1721	Desabolladura y Pintura General; Reparación de choque delantero, Instalación de los (02) cristales frontal, Instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación del sistema neumatico, instalacion de la piña trasera izquierda, Reparación del sistema Electrico, Reparación del sistema de aire acondicionado A/C, instalación deposito de coolant, Reparacion del tren delantero
9	16-020	SDGO	9BM384075GB027993 MERCEDES BENZ OF-1721	Desabolladura y Pintura General, Reparacion del asiento del conductor, Reparación de choque trasero, Reparación del sistema electrico, Reparación del sistema neumatico , tensor del alternador, (02) espejos retrovisores, (02) Cristales de la puerta delantera, Reparacion de los frenos, Reparacion del sistema de embrague, Reparacion del tren delantero, Reparación del sistema de aire acondicionado A/C



10	16-004	SDGO	9BM384075GB028873 MERCEDES BENZ OF-1721	Desabolladura y Pintura , Reparación del asiento del conductor, Reparación de choque frontal, instalación de los dos cristales frontales izquierdo y derecho, Reparación del sistema electrico , Reparación del sistema de Aire Acondicionado A/C, Reparación de frenos, Reparación del sistema de embrague, Reparacion del tren delantero.
11	03-178	SDGO	KMJTC18VP3C004798 Hyundai Aero City	Reparación del tren delantero; Reparación del sistema de embrague.
12	02-003	SDGO	KMJTA18BP2C002046 Hyundai Aero City	Reparación del tren delantero , Reparación del sistema electrico, Reparación del sistema de embrague.



UNIDADES PARA DESABOLLADURA Y PINTURA . Lote 3				
No.	FICHA	Modulo	Chassis	Requerimientos
1	19-129	C-2	9BM384076KB123605 MERCEDES BENZ OF-1723	Reparación de Choque frontal , Desabolladura y Pintura General, Instalación de cristales Frontal, Reparación de motor,(02) Faroles frontal, cilindro Maestro, Manguera de agua deposito de cooland, (04) Botella de las puerta, Brazo del espejo Retrovisor derecho, (02) espejo retrovisores, (02) Manguera de los pulmones trasero, (02) Brazo de limpia vidrio, Reparación del sistema neumatico, Reparación de los frenos. Reparación del sistema de aire acondicionado A/C.
2	16-060	C-1	9BM384075GB028579 MERCEDES BENZ OF-1721	Desabolladura y Pintura General; Instalación de Todas las ventanillas y Cristales delanteros, instalación de Asesorios del motor, instalación de itinerario, Reparación del sistema eléctrico Reparación del sistema neumatico, Reparación de los frenos, Reparación del sistema de aire acondicionado A/C
3	15-060	C-1	9BM384075GB011620 MERCEDES BENZ OF-1721	Reparación de choque frontal , Desabolladura y Pintura General, ventanilla fija #4, #5 rota del lado derecho, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumatico, Reparación de los frenos, Reparación del sistema de aire acondicionado A/C.
4	15-089	C-1	9BM384075GB012986 MERCEDES BENZ OF-1721	Reparación de Choque Frontal , Desabolladura y pintura General, bumper delantero, instalación de las ultimas ventanillas lado derecho, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumatico, Reparación de frenos, Reparación del sistema de embrague, Reparación del sistema de aire acondicionado A/C.
5	12-079	C-1	KMJNA18APCC403725 Hyundai Aero Town	Desabolladura y Pintura General , Reparación de choque frontal, instalacion de los (02) Cristales delanteros, Reparacion de motor, instalacion de (02) espejos retrovisores, chequeo del sistema electrico, chequeo de sistema de enfriamiento.
6	15-049	C-1	9BM384075GB011074 MERCEDES BENZ OF-1721	Reparación de Choque frontal , Instalación de cristales delanteros, Desabolladura y pintura General, instalación de Cristal itinerario, (02) espejos retrovisores, chequeo del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Reparación de sistema neumatico, Reparación del sistema de aire acondicionado A/C.
7	16-034	C-1	9BM384075GB029215 MERCEDES BENZ OF-1721	Desabolladura y Pintura General; instalación de los (02) Cristales delanteros, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Reparación de sistema neumatico, instalación de (02) espejos retrovisores, Reparación del sistema de aire acondicionado A/C.
8	02-056	C-1	KMJTA18BP2C002017 Hyundai Aero City	Reparación de Choque frontal , Chequeo de sistema electrico.
9	09-029	C-1	9BM3821858B584937 Mercedes Benz URBANUS PLUSS	Reparación del tren trasero; Reparación del tren delantero y trasero , instalación de (02) espejos Retrovisores, chequeo del sistema electrico, chequeo de sistema de enfriamiento, Desabolladura y pintura General y Reparación del interior, Reparación del sistema de freno.



10	09-052	C-1	9BM3821858B585869 Mercedes Benz URBANUS PLUSS	Reparación del tren delantero y trasero , instalación de (02) espejos Retrovisores, chequeo del sistema electrico, chequeo de sistema de enfriamiento, Desabolladura y pintura General Reparación del interior, Reparación del sistema de los frenos, chequeo de la transmisión.
11	09-054	C-1	9BM3821858B582891 Mercedes Benz URBANUS PLUSS	Reparación del tren Delantero ; instalación Busing de las barras del Diferencial, instalación de (02) espejos Retrovisores, Reparación del sistema eléctrico, Chequeo del sistema de enfriamiento, chequeo de la transmisión, Reparación del sistema de frenos.
12	09-101	C-1	9BM3821858B583639 Mercedes Benz URBANUS PLUSS	Reparación del tren trasero ; instalación Busing de las barras del Diferencial, instalación de (02) espejos Retrovisores, chequeo del sistema electrico, chequeo de sistema de enfriamiento, chequeo de la transmisión, Reparación del sistema de los frenos.
13	15-061	C-1	9BM384075GB011631MERCED DES BENZ OF-1721	Desabolladura y Pintura General ; Instalación de bumper trasero y delantero, Reparación de la puerta delantera y trasera, Instalación de cristales delantero, instalación de itinerario, instalación de ventanilla completa del lado del chofer, instalación de (02) espejos retrovisores, tapa de la batería, tapa de la ventana del filtro de aire, Reparación del sistema de aire acondicionado A/C




Desabolladura y Pintura y Aire Acondicionado A/C. Lote 4

No.	Ficha	Chassis/ Marca/Modelo	Requerimientos
1	15-001	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB743326	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
2	15-002	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB744940	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
3	15-003	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB742144	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
4	15-004	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB741124	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
5	15-005	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB743093	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
6	15-068	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB012006	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
7	15-007	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB743351	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
8	15-008	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB741626	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
9	15-009	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB746334	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.



10	15-010	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB744936	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
11	15-024	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB746277	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
12	15-050	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB011096	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
13	15-013	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB737143	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
14	15-096	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB012685	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
15	15-015	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB743065	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
16	15-075	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB012291	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
17	15-016	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB740799	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
18	15-017	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB745620	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
19	15-020	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB741720	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.



20	15-043	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB010727	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
21	15-032	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB028331	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
22	15-047	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB011025	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
23	15-023	Mercedes Benz OF-1721 9BM384074BB745086	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
24	15-100	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB013010	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
25	15-027	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB028343	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
26	15-058	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB011594	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
27	15-064	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB011815	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
28	15-065	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB011831	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
29	15-062	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB011797	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.



30	15-098	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB012541	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
31	15-099	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB012277	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
32	15-042	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB010700	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
33	15-046	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB011009	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
34	15-074	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB012270	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
35	15-041	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB010690	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
36	15-097	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB012519	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
37	15-084	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB012697	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
38	15-092	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB013239	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
39	15-093	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB013219	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.



40	15-094	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB013215	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
41	16-035	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB013215	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
42	16-042	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB013215	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
43	16-082	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB013215	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.
44	16-064	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB028993	Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C.



UNIDADES PARA REHABILITACION Lote 5

No.	MODULO	FICHA	Chassis/ Marca/Modelo	Requerimientos
1	C-1	09-0001	9BM3821548B570921 Mercedes Benz Urbanus pluss	Instalación de transmisión, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Reparación del aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de frenos, Desabolladura y Pintura General.
2	C-1	09-060	9BM3821858B577609 Mercedes Benz Urbanus pluss	Reparación de la culata del motor, Reparación del sistema neumático, reparación del sistema de enfriamiento, instalación de (02) espejo retrovisores.
3	C-1	09-086	9BM3821858B583341 Mercedes Benz Urbanus pluss	Reparación de culata del motor, Reparación del sistema neumático, reparación del sistema de enfriamiento, instalación de (02) espejo Retrovisores.
4	C-1	09-004	9BM3821858B581108 Mercedes Benz Urbanus pluss	Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior y asiento del conductor, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del aire Acondicionado A/C,
5	C-1	16-033	9BM384075GB029065 Mercedes Benz OF-1721	Instalación de cristales Frontales, Chequeo del Motor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Reparación del Aire acondicionado A/C, Reparación del tren delantero y trasero, reparación del sistema de embrague.
6	C-4	15-018	9BM384074BB739969 Mercedes Benz OF-1721	Instalación de cristales Frontales, Chequeo del Motor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Reparación del Aire acondicionado A/C, Reparación del tren delantero y trasero, reparación del sistema de embrague.
7	C-2	16-090	Mercedes Benz OF-1721 9BM384075GB027926	Instalación de cristal delantero izquierdo, Reparación del Motor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Reparación del Aire acondicionado A/C. Reparación del tren delantero y trasero, reparación del sistema de embrague.



8	C-1	09-017	9BM3821858B584703 MercedesBenz Urbanus pluss	Desabolladura y Pintura General , Reparación del interior y asiento del conductor, Reparación Del aire Acondicionado A/C.
9	C-1	09-011	9BM3821858B582916 MercedesBenz Urbanus pluss	Desabolladura y Pintura General , Reparación del interior y asiento del conductor, Reparación Del aire Acondicionado A/C.
10	C-1	09-018	9BM3821858B584886 MercedesBenz Urbanus pluss	Desabolladura y Pintura General , Reparación del interior y asiento del conductor, Reparación Del aire Acondicionado A/C.
11	C-1	09-064	9BM3821858B585366 MercedesBenz Urbanus pluss	Desabolladura y Pintura General , Reparación del interior y asiento del conductor, Reparación Del aire Acondicionado A/C.
12	C-1	09-041	9BM3821858B585398 MercedesBenz Urbanus pluss	Desabolladura y Pintura General , Reparación del interior y asiento del conductor, Reparación Del aire Acondicionado A/C.
13	C-5	09-026	MercedesBenz Urbanus pluss	Reparación e instalación de culata del motor, Reparación Sistema neumatico, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema electrico, Reparación de los Frenos, Instalación (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.
14	C-5	09-067	MercedesBenz Urbanus pluss	Reparación e instalación de culata del motor, Reparación del Sistema neumatico, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Instalación (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.
15	C-5	09-058	MercedesBenz Urbanus pluss	Reparación e instalación de culata del motor, Reparación del Sistema neumatico, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema electrico, Reparación de los Frenos, Instalación (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.



16	C-5	09-066	MercedesBenz Urbanus plus	Reparación e instalación de culata del motor, Reparación del Sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Instalación (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.
17	C-5	09-077	MercedesBenz Urbanus plus	Reparación e instalación de culata del motor, Reparación del Sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Instalación (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.

